

ХРАМ золотистая декоративная краска**KIRKKOKULTA**

Код 920 2107

Тип	Атмосферостойкая золотистая краска на основе ацетобутирата целлюлозы.
Область применения	Предназначена для окраски куполов церквей и других металлических, деревянных, новых и ранее окрашенных поверхностей внутри и вне зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	5-7 м ² /л.
Сухой остаток	Ок. 35%, по массе.
Плотность	Ок. 1,1 кг/л.
Разбавитель	Растворитель 1065.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 5-10 минут. Следующий слой можно наносить через 15 минут. На продолжительность высыхания влияют воздухообмен, относительная влажность воздуха, температура и толщина пленки. Лакировку лаком "Миракрил Клиэ" (005 5620) можно проводить через 30 минут.
Стойкость к растворителям	Устойчива к уайт-спириту и денатурату, а неустойчива, например, к нитрорастворителям.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. В неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	1 л и 10 л.

ХРАМ золотистая декоративная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Предварительная подготовка	<p>Новая неокрашенная поверхность и ранее окрашенная: Очистить поверхность от грязи и пыли. Вымыть подходящим моющим средством. Если на металле имеется ржавчина, ее необходимо удалить. Отшлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Снять отслаивающуюся старую краску или лак скребком и отшлифовать.</p> <p>Металлические наружные поверхности: Грунтовать поверхность грунтовкой "Мирапокс Праймер" (007 1450). Наносить краску "Храм" не ранее следующего дня. Покрывная лакировка осуществляется лаком "Миракрил Клиэ" (005 5620).</p> <p>Деревянные, металлические и ранее окрашенные поверхности внутри помещений: Окрасить краской "Храм". Если предъявляются повышенные требования по износостойкости, то поверх краски "Храм" наносят покрывной лак "Миракрил Клиэ" (005 5620).</p>
Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%.
Окраска	Перед применением краску тщательно перемешать. Произвести окраску неразбавленной краской 1-2 ровными слоями. При окраске распылителем низкого давления разбавить на 20-30 % Растворителем 1065.
Очистка инструментов	Промыть инструменты Растворителем 1065.
ОХРАНА ТРУДА	<p>Легко воспламеняющееся вещество. Содержит бутилацетат, толуол. Пары могут вызывать сонливость и головокружение. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. Предотвратить искрение от статического электричества. Изолировать от источников воспламенения.</p> <p>На краску имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.