

МАГНЕТИК**MAGNETIC**
Код 001 5800**Тип**

Водоразбавляемая краска специального применения для внутренних работ. Благодаря особым свойствам краски, магнитная крошка схватывается с окрашенной поверхностью.

Область применения

Применяется для окраски стен в сухих помещениях. Наносится на бетонные, зашпатлеванные, гипсовые и древесностружечные поверхности.

Для получения желаемого цвета на ранее окрашенную краской "Магнетик" поверхность наносится 1-2 слоя водорастворимой краски для сухих внутренних помещений.

Слишком толстый слой поверхностной краски ослабляет магнитные действия краски "Магнетик".

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	ок. 2 м ² / л (двухслойная окраска)
Плотность	Прибл. 2,88 кг/л.
Разбавитель	-
Способ нанесения	Наносится валиком с коротким ворсом или кистью.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	24 часа.
Цвет	Серый.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,5 л.
Блеск	Матовый.

МАГНЕТИК**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и ее температура не ниже +10°C. При этом температура воздуха в помещении должна быть выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи и пыли, при необходимости удалить отслаивающуюся краску. При необходимости выровнять поверхность шпатлевкой серии "Престо". Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить.</p> <p>Прогрунтовать неокрашенную поверхность, используя, например, "Луя универсальная грунтовка".</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность разбавленным раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Ранее окрашенную глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.</p> <p>Окраска: Краску рекомендуется тщательно перемешивать перед нанесением, а также периодически во время проведения работ.</p> <p>Окрасить поверхность в два гладких слоя валиком с коротким ворсом или кистью; наносить краску в достаточном количестве. Магнитные свойства краски лучше у гладкого покрытия. Для повышения гладкости покрытия "Магнетик" можно наносить валиком и сразу после этого выравнивать стальным шпателем. Дать поверхности высохнуть в течение 24 часов между покрытиями.</p> <p>Обратить внимание на расход краски – приблизительно 1 л краски на 2 м² при нанесении в два слоя.</p> <p>Покрывную окраску в желаемый цвет можно провести через сутки, после нанесения "Магнетик".</p>
Очистка инструментов	Удалить излишки краски и тщательно промыть рабочие инструменты водой. Рекомендуется также тщательно промыть раковину, чтобы железные компоненты краски не воздействовали на поверхность раковины.
Уход	<p>Для обеспечения полного высыхания окрашенной поверхности очистку рекомендуется проводить не раньше, чем через месяц после нанесения покрывной краски.</p> <p>Для очистки рекомендуется использовать сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом. Использование влажных средств очистки могут оставить следы на окрашенной поверхности.</p> <p>Первые недели после окраски поверхность очищать осторожно, так как в нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости через месяц после нанесения. Применять сухую очистку мягкой щеткой, тряпкой для удаления пыли или пылесосом.</p>
ОХРАНА ТРУДА	<p>Работу выполнить с осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.</p> <p>По краске имеется паспорт техники безопасности.</p>
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.