

МИРАНОЛ декоративная краска**MIRANOL koristemaali**

Код 006 7700 - 7702

Тип	Алкидная краска для внутренних декоративных работ.
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений, а также для стен внутри зданий.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-13 м ² /л.
Сухой остаток	30%.
Плотность	0,9 – 1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит или Растворитель 1032 для распыления.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком (мохеровым валиком с коротким ворсом) или распылителем с боковой подачей воздушной струи. При распылении применяется сопло размером 1,4-1,8 мм, разбавление 20-25% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	На отлип – 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки.
Цвет	Золотистый, медный, серебристый.
Блеск	Блеск металла.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую очистку влажной тканью.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/10 л, 1 л.

МИРАНОЛ декоративная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить ее. Деревянные , древесностружечные и древесноволокнистые поверхности загрунтовать в 1-2 слоя адгезионной грунтовкой "Отекс", подколерованной в близкий к цвету декоративной краски "Миранол" оттенок : TVT X029 «золото», TVT H168 «серебро» или TVT J123 «медь». Металлические поверхности грунтовать светло-серой противокоррозионной грунтовкой «Ростекс Супер». Стальные поверхности в сухих помещениях возможно окрасить без грунтования декоративной краской «Миранол». Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить. Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком и стальной щеткой, затем отшлифовать всю поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Заделать неровности деревянной поверхности алкидной шпатлевкой "Спаккели". Высохшую шпаклевку отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать дефектные участки подколерованной в цвета TVT X029 «золото», TVT H168 «серебро», или TVT J123 «медь» грунтовкой "Отекс". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной светло-серой грунтовкой "Ростекс Супер".
Окраска	Краску тщательно перемешать перед, а также иногда во время нанесения краски, во избежание разноцветности в оттенке, вызванной оседанием металлических пигментов на дно сосуда. При необходимости для нанесения кистью развести краску Уайт-спиритом 1050, а для распыления – Растворителем 1032. Наносить краску кистью или валиком в 1-2 слоя или распылением в 2 слоя. Для получения самой ровной возможной поверхности при окраске стены или иной большой плоскости, рекомендуется произвести окраску валиком или с помощью распылителя «с боковым воздухом». Ремонтная окраска: Окрашенную декоративной краской "Миранол" поверхность можно красить краской такого же типа, например, алкидной краской.
Очистка инструментов	Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом или моющим средством "Пенсселипесу".
Уход	Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежелакированной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью. Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6-8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8-10). После очистки поверхность необходимо вымыть тщательно чистой водой.
ОХРАНА ТРУДА	Содержит уайт-спирит. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен. На краску имеется паспорт техники безопасности.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.