

**ПАНССАРИМААЛИ****PANSSARIMAALI**  
Код 460-серия

<b>Тип</b>	Алкидная краска, содержащая активный противокоррозионный пигмент.
<b>Область применения</b>	Применяется для наружной окраски оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей.  Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, металлических сливов, карнизов, перил и других металлоконструкций.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	8 -12 м <sup>2</sup> / л.
<b>Сухой остаток</b>	55 %.
<b>Плотность</b>	1,0 - 1,3 кг/л в зависимости от цвета.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью, распылением или валиком.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	До отлипа – 3-5 ч. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Полуглянцевый.
<b>Базис</b>	А и С.
<b>Цвет</b>	Цвета по каталогу "Панссаримаали", а также многие цвета по каталогам "Краски для наружных работ" и "Тиккурила Симфония".
<b>Атмосферостойкость</b>	Хорошая также в морском климате и в промышленной среде.
<b>Износостойкость</b>	Хорошая.
<b>Стойкость к мытью</b>	Отличная при применении всех обычных моющих средств.
<b>Химстойкость</b>	Устойчива к скипидару, уайт-спириту, хозяйственному спирту, а не устойчива, например, к нитрорастворителям. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки.
<b>Термостойкость</b>	80 °С.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	Базисы А и С: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л. Готовые цвета: 1 л, 3 л, 10 л, 20 л.

**ПАНССАРИМААЛИ****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой после промывки, росы и дождя. При окраске и высыхании температура воздуха должна быть выше +5°C, и относительная влажность воздуха менее 80%. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д., температура поверхности не должна превышать +40°C. Начать окрасочные работы в такое время, чтобы пленка успела высохнуть на отлип до выпадения вечерней росы, так как влага приводит к матированию свежеокрашенной поверхности.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Новую оцинкованную поверхность окрашивать не ранее, чем через одну зиму. Очистку поверхности начать с удаления ржавчины скребением и корщеткой до степени очистки St 2. Обезжирить и очистить поверхность от загрязнений, водорастворимых солей, масла и жира моющим средством "Панссарипесу". Затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить щеткой. Перед окрашиванием алюминиевые поверхности следует отшлифовать для придания шероховатости. Затем всю поверхность покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер", после чего окрасить 1-2 слоями краски "Панссаримаали". Окраска поверхности краской "Панссаримаали" возможна уже через несколько часов после нанесения грунтовки "Ростекс Супер" (см. технические данные "Ростекс Супер"). Окраску рекомендуется выполнить не позже, чем через неделю после грунтования поверхности. <b>Ранее окрашенные поверхности:</b> Отслаивающуюся краску и ржавчину удалить скребением и корщеткой до степени очистки St 2. Вымыть поверхность раствором "Панссарипесу", затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Очищенные от ржавчины участки покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер" и окрасить 1-2 слоями краски "Панссаримаали".
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости разводить Уайт-спиритом 1050 на 0-5% по объему. Наносить краску желательнее кистью, возможно также нанесение распылением или валиком, после чего поверхность рекомендуется выровнять кистью. Одним слоем краски следует достигать толщины сухой пленки 40-60 мкм. Во избежание различий в оттенке для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество краски одной партии. <b>ВНИМАНИЕ!</b> Подколерованную из базисной краски С краску нельзя применять наряду с колерованным на заводе соответствующим стандартным цветом. Скользяго покрытия можно избежать, вводя в 10 л краски 150 г порошка "Панссаримаали Лиукуэсте". При применении порошка против скольжения, краску наносят в два слоя, во второй из которых введен порошок.
<b>Ремонтная окраска</b>	Поверхность, ранее окрашенную краской "Панссаримаали", можно окрашивать краской "Панссаримаали" или по системе "Ростекс Супер" плюс "Репко".
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.
<b>Уход</b>	В нормальных условиях свежеокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.  Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	<b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.</b> Содержит уайт-спирит и бариевый пигмент. Избегать вдыхания паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен. По материалу имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или в землю. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.